

<MS社 門扉塗装工事>

施工データ

施工場所	本牧埠頭倉庫
施工日数	1日間
工事内容	門扉塗装工事

経年劣化により門扉が腐食していた為、防錆塗装を要するとのことで要請を頂きました。

門扉を丸ごと取り替えてしまうという手段もございますが、右図の通り塗装をすることで綺麗に蘇らせました。

建物は門扉に限らずシャッターやフェンスも鉄部であることも多く、必ず衰えがきます。

劣化を放置してしまいますと錆も進行し易く見栄えも悪く、ボロボロになって最後は交換ということになりかねません。

門扉は屋根や外壁と同じように外気に晒されておりますので、気づいた時にメンテナンスをしておくことが大事です。

部分的な塗装工事も承っておりますので、どうぞお気軽にお問合せくださいませ。

施工前



施工中



施工後

